


STATIC REFRAC TRANSFER



Soluciones para el proceso de cocción con hornos de aceite térmico de suela refractaria, cargador y descargador.



- Desde 8 hasta 75 m².
- Múltiples configuraciones y niveles de automatización.
- Máxima regularidad y productividad con un consumo eficiente.

Ejemplo de un proceso de producción semiautomático

- A** Retirada de porciones de masa fermentadas (1) hacia el armario o estación (2).
- B** El cargador (3) se sitúa frontalmente al armario o estación (2) y recoge las porciones de masa.
- C** El cargador (3) se desplaza lateralmente, se sitúa frente al horno elegido (4) e introduce las porciones de masa en su interior. Inicio de la cocción.
- D** Fin de la cocción. Desplazamiento del cargador (3) frente al horno (4) y recogida de las piezas cocidas.
- E** Desplazamiento del cargador (3) frente al armario o estación (2), o hasta el descargador (5), y descarga de las piezas cocidas.



Tipos de cargadores TRANSFER

	Carga Descarga	Desplazamiento lateral
VARIO	Automático	Manual
CONTROL	Automático con botonera	
PLUS	Automático con pantalla táctil programable	

Cargador TRANSFER PLUS con pantalla táctil



Descargador TRANSFER-OUT

Cargador TRANSFER CONTROL



Horno con puerta estándar



Horno con puerta MULTI

